

Renovering af Svaneke Vandtårn 1991

Den daværende ejer af Svaneke Vandtårn, Nexø Kommune satte 300.000 kr. af til renovering af Svaneke Vandtårn i 1991.

Det var specielt til udbedring af en hel del skader på beton trappen der svinger sig op – eller ned af midtersøjlen.

Trappen er lavet af jernbeton – armeringsjern rustet – udvider sig og betonen sprænger derved af.

Trappens betonskader blev udbedret.

Man havde en ide om at åbne vandtårnet for befolkningen som et udsigtstårn.

Lidt efter renoveringen af vandtårnet skønnede Teknisk forvaltning i Nexø Kommune, at det ikke var sikkert at åbne vandtårnet for befolkningen. Specielt når man skulle gå ned af trappen. Der var også et problem med at oppe fra vandtårnets udsigts plads, kunne man kigge ned i de nærmeste boliger.